

	PROCEDIMIENTO PARA INGRESO DE PERSONAL EXTERNO A PLATAFORMA		GESTIÓN DE OPERACIONES
	Área: Operaciones	Versión: 3	
	Código: KP-PETS-GO-34	Página: 1 de 4	



INGRESO DE PERSONAL EXTERNO A PLATAFORMA

PREPARADO POR	REVISADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
			
Juan Carlos Vilca	Elvis Saucedo	Christian Saltos	Jeisson Hernandez
<u>Coordinador de Operaciones</u>	<u>Responsable HSE</u>	<u>Coordinador HSE</u>	<u>Gerente General</u>
Fecha: 03-03-2025	Fecha: 11-03-2025	Fecha: 11-03-2025	Fecha: 11-03-2025



PROCEDIMIENTO PARA INGRESO DE PERSONAL EXTERNO A PLATAFORMA

Área: Operaciones

Versión: 3

Código: KP-PETS-GO-34

Página: 2 de 4

GESTIÓN DE OPERACIONES

KLUANE PERÚ S.A.C.

PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO

Tarea	:	INGRESO DE PERSONAL EXTERNO A PLATAFORMA	Fecha de Revisión	28 / 03 / 2025
Cargo	:	Perforista y Ayudantes de perforación	Fecha de Publicación	28 / 03 / 2025
Área	:	OPERACIONES	Sub-Área:	

1. Personal:

1.1 Prerrequisitos de Competencia:

Prerrequisitos de competencia:	Jefe de proyecto	Supervisor de Operaciones	Responsable HSE	Perforista	Ayudante
Inducción General	X	X	X	X	X
Capacitación específica	X	X	X	X	X
Gestión de riesgo críticos de fatalidad	X	X	X	X	X
Eliminación de trabajos de energía viva	X	X	X	X	X

1.2 Referencias relacionadas:

- ✓ D.S. 024-2016-EM "Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería" y su modificatoria D.S. 023-2017-EM.
- ✓ D.S. 016-2016-TR "Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo"
- ✓ Ley N° 29783 "Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo".
- ✓ Ley N° 30102 "Ley que dispone medidas preventivas contra los efectos nocivos para la salud por la exposición prolongada a la Radiación Solar".

2. Equipo de Protección Personal (EPP):

- 2.1 Casco de seguridad
- 2.2 Lentes de seguridad
- 2.3 Chaleco con cinta reflectiva
- 2.4 Zapatos punta de acero
- 2.5 Guantes de seguridad
- 2.6 Protección auditiva
- 2.7 Barbiquejo
- 2.8 Bloqueador solar



3. Herramientas, Equipos y Materiales:

3.1 Herramientas:

- ✓ No Aplica

3.2 Equipos y Materiales:

- ✓ No Aplica

4. Riesgos de Fatalidad que apliquen al Trabajo:

1. Zonas de atrapamiento



4.1 Controles Críticos:

- Guardas de seguridad en las zonas móviles
- Campañas y políticas referenciales a los dispositivos de seguridad

	PROCEDIMIENTO PARA INGRESO DE PERSONAL EXTERNO A PLATAFORMA		GESTIÓN DE OPERACIONES
	Área: Operaciones	Versión: 3	
	Código: KP-PETS-GO-34	Página: 3 de 4	

2. Impactado por rayo / Exposición a vientos fuertes		➤ Zonas de detección de los sensores de tormentas y operatividad del sistema ➤ Suministro de energía eléctrica y sistemas de red operativas ➤ Existencia de sistemas de Comunicación y Advertencia ➤ Instalación de Refugios según diseño aprobado por ingeniería
3. Afectado por agresión de terceros		➤ Protocolo de comunicación ➤ Medios de comunicación

5. Procedimiento:

No.	PASO (QUÉ)	EXPLICACION (CÓMO)	Pasos ejecutados (✓) Completado (*) No completado	
5.1	Charla pre ingreso	5.1.1 Uno de los auxiliares debe de brindar una charla de máximo 10 minutos en la cual expone a los riesgos potenciales que se involucran en la actividad de perforación, recomendaciones, prohibiciones y requisitos en la plataforma de perforación, rutas de evacuación y ubicación de equipos de emergencia.		
5.2	Ingreso a plataforma	5.2.1 Los ayudantes deben de usar todo el EPP requerido para el ingreso a plataforma. 5.2.2 Los visitantes deben llenar su registro al ingreso de la plataforma.		
5.3	Salida de plataforma	5.3.1 Los visitantes deben de registrar la hora de salida de la visita a plataforma en el registro de ingreso.		

6. Restricciones:

- ✓ No continuar con la tarea en caso suceda algo inesperado y requiera realizar cambios, sin antes dar aviso al cliente y realizar el IPERC en presencia del supervisor.
- ✓ Durante las actividades de adición, extracción de tubería y manipulación de tubo interno y pescante no se permite el ingreso de visitas.
- ✓ Cuando la máquina se encuentre en operación en actividades diferentes a las mencionadas en el punto anterior, se permite el acceso de máximo dos personas.
- ✓ Cuando la máquina se encuentre apagada se permite el acceso de hasta 4 personas.
- ✓ Para máquina en orugas máximo 3 personas.
- ✓ La falta de algún equipo de protección personal, mencionado en el numeral 6 implica que no se habilitará su ingreso.
- ✓ Está prohibida la manipulación de controles y/o partes de la máquina por personal visitante.
- ✓ Está prohibido el tránsito de personal visitante en las líneas de fuego.
- ✓ No se puede ingresar sin haber recibido la charla y la respectiva autorización

Trabajador Observado:	Fecha:
Competencia verificada por:	Fecha:

Descripción del cambio	Responsable de Aprobación del Cambio	A Quien se le entrega el documento	Fecha Modificación	V.
------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	--------------------	----

 KLUANE PERÚ S.A.C.	PROCEDIMIENTO PARA INGRESO DE PERSONAL EXTERNO A PLATAFORMA		GESTIÓN DE OPERACIONES
	Área: Operaciones	Versión: 3	
	Código: KP-PETS-GO-34	Página: 4 de 4	

0. Se crea el Documento	Nombre: Juan Carlos Vilca Cargo: Coordinador de operaciones	OneDrive	25/08/2022	0
1 Se elimina la metodología SIPOC, se eliminan ciertas restricciones ante la COVID19 y se agrega el punto 11 (registros/documentos)	Nombre: Carlos Vaca Ortiz Cargo: Gerente General	OneDrive	06/02/2023	1
2. Se cambia la estructura del PETS para realizar evaluaciones del procedimiento.	Nombre: Jeisson Hernandez Cargo: Gerente General	Rhomb	11/03/2025	2
3. Se incluye rutas de evacuación y ubicación de equipos de emergencia en el apartado	Nombre: Christian Saltos Cargo: Coordinador HSE	Rhomb	28/03/2025	3