



PROCEDIMIENTO PARA INGRESO DE PERSONAL EXTERNO A PLATAFORMA

Área: Operaciones

Versión: 2

Código: KP-PETS-GO-34


Página: 1 de 4

GESTIÓN DE OPERACIONES



KLUANE PERÚ S.A.C.

INGRESO DE PERSONAL EXTERNO A PLATAFORMA

PREPARADO POR	REVISADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
 Rommel Mejía	 Wilder Coronado LIZARAZO  Juan Carlos Vilca	 Diego Sierra  Rommel Mejía	 Carlos Vaca
Nombres del Supervisor y Trabajador (es)	<u>Área Operaciones</u>	<u>Área HSE</u>	<u>Nombre del Gerente General</u>
Fecha: 25-08-20	Fecha: 20-04-2023	Fecha: 20-04-2023	Fecha: 25-04-2023

 KLUANE PERÚ S.A.C.	PROCEDIMIENTO PARA INGRESO DE PERSONAL EXTERNO A PLATAFORMA		GESTIÓN DE OPERACIONES
	Área: Operaciones	Versión: 2	
	Código: KP-PETS-GO-34	Página: 2 de 4	

KLUANE PERÚ S.A.C. PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO			
Tarea	:	INGRESO DE PERSONAL EXTERNO A PLATAFORMA	Fecha de Revisión 20 / 04 / 2023
Cargo	:	Perforista y Ayudantes de perforación	Fecha de Publicación 25 / 04 / 2023
Área	:	OPERACIONES	Sub-Área:

1. Personal:		
1.1 Prerrequisitos de Competencia:		1.2 Referencias relacionadas:
Prerrequisitos de competencia:	Perforista	Ayudante
Inducción General	X	X
Capacitación específica	X	X
2. Equipo de Protección Personal (EPP):		
2.1 Casco de seguridad 2.2 Lentes de seguridad 2.3 Respirador (cuando se requiera) 2.4 Overol con cinta reflectiva 2.5 Chaleco con cinta reflectiva (cuando aplique) 2.6 Zapatos punta de acero con metatarsales 2.7 Guantes de seguridad (tipo según condición) 2.8 Protección auditiva (Tapones, Orejeras) 2.9 Barbiquejo 2.10Bloqueador solar 2.11 Ropa impermeable (en caso de lluvias)		
		
3. Herramientas, Equipos y Materiales:		
3.1 Herramientas:		3.2Equipos y Materiales:
✓ No Aplica		✓ No Aplica
4. <u>Riesgos de Fatalidad que apliquen al Trabajo:</u>		4.1 Controles Críticos:
1. Zonas de atrapamiento		➤ Guardas de seguridad en las zonas móviles ➤ Campañas y políticas referenciales a los dispositivos de seguridad
2. Impactado por rayo / Exposición a vientos fuertes		➤ Zonas de detección de los sensores de tormentas y operatividad del sistema ➤ Suministro de energía eléctrica y sistemas de red operativas ➤ Existencia de sistemas de Comunicación y Advertencia ➤ Instalación de Refugios según diseño aprobado por ingeniería
3. Afectado por agresión de terceros		➤ Protocolo de comunicación ➤ Medios de comunicación

 KLUANE PERÚ S.A.C.	PROCEDIMIENTO PARA INGRESO DE PERSONAL EXTERNO A PLATAFORMA		GESTIÓN DE OPERACIONES
	Área: Operaciones	Versión: 2	
	Código: KP-PETS-GO-34	Página: 3 de 4	

5. Procedimiento:				
No.	PASO (QUÉ)	EXPLICACION (CÓMO)	Pasos ejecutados (✓) Completado (*) No completado	
5.1	Charla pre ingreso	Los auxiliares debe de brindar una charla de máximo 15 minutos en la cual expone a los riesgos potenciales que se presentan en la actividad de perforación, recomendaciones, condiciones y requisitos en la plataforma de perforación		
5.2	Ingreso a plataforma	5.2.1 Los ayudantes deben de usar todo el EPP requerido para el ingreso a plataforma. 5.2.2 Los visitantes deben llenar su registro al ingreso de la plataforma.		
5.3	Salida de plataforma	5.3.1 Los visitantes deben de registrar la hora de salida de la visita a plataforma en el registro de ingreso.		
5.4	Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgos de Exposición a SARS-CoV-2 (COVID-19) 	5.4.1 Uso de mascarilla (solo si presenta sintomatología respiratoria) 5.4.2 Lavado de manos con agua y jabón, con una duración mínima de 20 segundos. Uso de gel desinfectante, como opción, si no cuenta con agua y jabón al tocar equipos de uso común. 5.4.3 Practicar la higiene respiratoria, toser y estornudar sobre la flexura del codo o un papel desechable eliminar el papel y lavarse las manos o usar desinfectante. Así mismo, evitar tocarse ojos, nariz y boca. 5.4.4 Realizar la higiene de manos con frecuencia y según las pautas brindadas. 5.4.5 Realizar IPERC Continuo de la actividad considerando el riesgo a la exposición a SARS-CoV-2 (COVID-19) y medidas de control.		
6. Restricciones: ✓ No continuar con la tarea en caso suceda algo inesperado y requiera realizar cambios, sin antes dar aviso al cliente y realizar el IPERC en presencia del supervisor. ✓ Durante las actividades de adición, extracción de tubería y manipulación de tubo interno y pescante no se permite el ingreso de visitas. ✓ Cuando la máquina se encuentre en operación en actividades diferentes a las mencionadas en el punto anterior, se permite el acceso de máximo dos personas. ✓ Cuando la máquina se encuentre apagada se permite el acceso de hasta 4 personas. ✓ Para máquina en orugas máximo 3 personas. ✓ La falta de algún equipo de protección personal, mencionado en el numeral 6 implica que no se habilitará su ingreso. ✓ Está prohibida la manipulación de controles y/o partes de la maquina por personal visitante. ✓ Está prohibido el tránsito de personal visitante en las líneas de fuego. ✓ No se puede ingresar sin haber recibido la charla y la respectiva autorización ✓ No realizar desinstalación en tormentas eléctricas				

Trabajador Observado:	Fecha:
Competencia verificada por:	Fecha:

 KLUANE PERÚ S.A.C.	PROCEDIMIENTO PARA INGRESO DE PERSONAL EXTERNO A PLATAFORMA		GESTIÓN DE OPERACIONES
	Área: Operaciones	Versión: 2	
	Código: KP-PETS-GO-34	Página:4 de 4	

Descripción del cambio	Responsable de Aprobación del Cambio	A Quien se le entrega el documento	Fecha Modificación	V.
0. Se crea el Documento	Nombre: Juan Carlos Vilca Cargo: Coordinador de operaciones	OneDrive	25/08/2022	0
1 Se elimina la metodología SIPOC, se eliminan ciertas restricciones ante la COVID19 y se agrega el punto 11 (registros/documentos)	Nombre: Carlos Vaca Ortiz Cargo: Gerente General	OneDrive	06/02/2023	1
Se cambia la estructura del PETS para realizar evaluaciones del procedimiento.	Nombre: Carlos Vaca Cargo: Gerente General	OneDrive	20/04/2023	3